

工場調査における製造工程の半田付け工程に係る取扱運用

【運用】

Sマーク認証に係る工場調査において、半田付け工程に係る妥当性の確認として、下表調査項目を追加・実施することとする。

1	認証品を製造する工程に作業員による半田付け作業がありますか。	はい・いいえ
2	半田付け作業員の教育訓練記録はありますか。	はい・いいえ
	「いいえ」の場合、作業員が熟練した技術を習得していることが確認できますか。	はい・いいえ

【解説】

独立行政法人 製品評価技術基盤機構（NITE）の事故情報収集制度による報告内容によれば、半田付け不良が原因とされる事故が散見されています。

それら半田付け不良の要因として、製造工程での作業員の未習熟が原因とされる単純な事故が多いことに鑑み、事故の未然防止の観点から、半田付け工程に係る妥当性の確認を行うものです。

【運用開始日】

平成19年10月1日以降に実施する工場調査より実施

以上